

Pokyny pre použitie Spikefast

Poznámka: Spikefast ET-75 sa používa pre skrutkové otvory a Spikefast ES-50 sa používa na vyplnenie dutín , dier a odsadenie podkladníc

Spikefast ET-75 Použitie:



Použitie rukavíc sa dôrazne odporúča pri manipulácii so Spikefastom.

Takto je Spikefast balený, dve trubice komponentových materiálov, ktoré reagujú na vytvorenie živice Spikefast.

Pred použitím výrobku sa oboznámte s likvidáciou odpadov v súlade s politikou vašej spoločnosti týkajúcou sa odpadových materiálov.



Držte rúrky vo vzpriamenej polohe a odskrutkujte čiapku.

Opatrne odstráňte plastovú zástrčku na konci trubice, malým skrutkovačom je na to užitočný (možno budete potrebovať túto zástrčku neskôr, ak používate iba časť trubice a chcete ju znovu utesniť).



Posuňte veľký uzáver nadol cez miešaciu trubicu a ručne utiahnite na závit, čím sa zabezpečí medzi nimi dobré tesnenie.



DÔLEŽITÉ!

Počas vkladania do aplikátora udržiavajte kazetu vertikálne, držte aplikátor vertikálne a pomaly naplňte miešaciu trubicu, aby ste odstránili akýkoľvek vzduch a zabezpečili rovnomerné miešanie dvoch komponentov materiálu.

Ak na konci trubice nemáte zmiešaný materiál, odčerpajte nezmiešaný/sfarbený materiál do vrečka na kazetu.



Vyplňte otvor zdola nahor, ak začnete plniť zhora, môže dôjsť k prerušeniu a nedostanete pevnú výplň.

Ak prestanete plniť otvory a v náplniach zostane materiál, materiál v miešacej trubici stuhne asi za 2 minúty. Na použitie zostávajúceho materiálu v náplni bude potrebné namontovať novú miešaciu trubicu.



Starostlivo sledujte rýchlosť, ako materiál vyplní otvor, uvoľníte tlak z rúrok, keď naplníte do hornej časti otvoru .
Nepreplňte otvor, pretože vám zostane tvrdý kus Spikefast nad úrovňou otvoru.
Spikefast môže byť aplikovaný cez podkladnice a mostíkové dosky .

V závislosti od teploty vzduchu sa čas pred opätovným vŕtaním môže pohybovať medzi 20 a 25 minútami.

Spikefast môže byť použitý za akýchkoľvek poveternostných podmienok, aj keď sú otvory na skrutky plné vody.




Keď Spikefast dokončí svoj čas vytvrdzovania, je potom pripravený na vŕtanie.
Vyplnený otvor by mal byť vyvŕtaný v mieste nového otvoru . Ak je potrebné nastaviť podkladnice na predpísaný rozchod , môžete vŕtať aj polovicu otvoru ako na vyššie uvedenej fotografii.



Vložte vrtuľu do otvoru a zaveďte ju podľa predpísaného krútiaceho moment.

Spikefast ES-50 Použitie:



Spikefast ES-50 je tekutejší ako ET-75 a je vhodnejší na plnenie dutín a trhlín v podvaloch a mostniciach . Je to samonivelačný materiál, takže môže byť použitý na vyplnenie deštruovaných plôch pod podkladnicami tak ako na fotografii.

Poznámky k Spikefast skladovaniu:

Spikefast má trvanlivosť 12 mesiacov, vyžaduje sa režim rotujúcich škatúl o 180 stupňov, ak sa skladuje dlhšie ako 6 mesiacov, je to na udržanie chemických zložiek zmiešaných v každej náplni pred použitím.

Pre viac informácií, technickú podporu alebo školenie na mieste kontaktujte:

DJ SYSTEMS s.r.o.
+421905656041
+421915621654
dj@djsystems.sk